



وصف:

برايمر فيرنادور ١٥٣٠٠هو برايمر إيبوكسي ثنائي المكونات يحتوي على فوسفات الزنك كصبغة مانعة للتآكل. يتماسك ليشكل طبقة قوية ومضادة للصدأ.

الاستخدام الموصى به:

كطبقة أساس أو طبقة وسيطة في أنظمة الحاويات. يمكن استخدامه كطبقة أساس إيبوكسي عامة وفقًا لمواصفات الطلاء.

درجة حرارة الخدمة:

للمباني الجديدة الحاوية فقط.

الثوابت الفيزيائية:

رقم الظل/الألوان:

حجم المواد الصلبة، :% معدل الانتشار النظري:

نقطة الوميض: الثقل النوعي: جاف السطح:

حاف عند اللمس: تم شفاءه بالكامل:

وحتوى المركبات العضوية المتطابية:

مدة الصلاحية:

تفاصيل الطلب:

الإصدار، المنتج المختلط: نسبة الخلط: طريقة

التطبيق: المخفف (الحد الأقصى للحجم):

عمر الوعاء (الرش بدون هواء): عمر الوعاء (الفرشاة):

فتحة الفوهة:

ضغط الفوهة:

تنظيف الأدوات: سمك الفيلم المشار إليه، جاف:

سمك الفيلم المشار إليه، رطب: فترة المعطف، الحد الأدني: فاصل المعطف، الحد الأقصى:

أماد:

الحد الأقصى، التعرض الجاف فقط: 140درجة مئوية/ 284درجة فهرنهايت في الماء (بدون تدرج في درجة الحرارة): 35درجة مئوية/ 95درجة فهرنهايت بشكل عام

/ \*50890أحمر.

51 ± 1

12.8متر مربع /لتر 513.3]قدم مربع/غالون أمريكي] 40 -ميكرون/ 1.6مل

26درجة مئونة 78.8ادرجة فعرنفانت]

1.3كجم/لتر 10.8]رطل/غالون أمريكي]

ساعة واحدة 20درجة مئوية/ 68درجة فهرنهايت

3 - 2ساعات 20درجة مئوية/ 68درجة فهرنهايت

7أيام 20درجة مئوية/ 68درجة فهرنهايت 438جم/لتر 3.6]رطل/جالون أمريكي]

3سنوات للقاعدة و3 سنوات 25)درجة مئوية/ 77درجة فهرنهايت) لعامل المعالجة من وقت الإنتاج.

\*ألوان أخرى حسب قائمة التشكيلة.

. الثوابت الفيزيائية المذكورة هي بيانات اسمية وفقًا للصيغ المعتمدة لمجموعة .VERNA

القاعدة :15309عامل المعالجة 95040

1 : 4حسب الحجم

رش بدون هواء / رش هوائي / فرشاة 08450 (25%) / 08450 (50%) / 08450 (5%)

لإنتاج الحاويات عبر الإنترنت وفقًا للمواصفات

8ساعات 20درجة مئوية/ 68درجة فهرنهايت 8ساعات 20درجة مئوية/ 68درجة فهرنهايت

0.021 '

175بار 2537.5[رطل/بوصة مربعة]

(بيانات الرش بدون هواء هي بيانات إرشادية وقابلة للتعديل) منظف أدوات فيرنا 99610

40مبكرون 1.6]مل] انظر الملاحظات على الصفحة التالية 75ميكرون 3]مل] انظر الملاحظات على الصفحة المقابلة انظر الملاحظات على الصفحة المقابلة

تعامل بحذر. قبل الاستخدام وأثناءه، يُرجى مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات وحاويات الطلاء، ومراجعة نشرات بيانات السلامة الخاصة بشركة ،VERNAوتنباع جميع لوائح السلامة المحلية أو الوطنية.

تحضير السطح: الفولاذ الجديد: أزل الزيوت والشحوم وما إلى ذلك جيدًا باستخدام منظف مناسب. أزل الأملاح والملوثات الأخرى بالتنظيف بالماء العذب عالي الضغط. نفث المواد الكاشطة حتى . (2007-1-208 XB) XB مكالحماية المؤقتة. استخدم، عند الحاجة، طبقة أساس مناسبة. يجب تنظيف جميع أضرار طبقة الأساس والملوثات الناتجة عن التخزين والتصنيع جيدًا قبل الطلاء النهائي. للإصلاح والرتوش، استخدم: VERNADUR PRIMER 15300.

المعادن الأخرى والسبائك الخفيفة: إزالة الشحوم تمامًا وإزالة أي تلوث مالح.

التنظيف الكاشط لإنشاء ملف مرساة كثيف مناسب.

الإصلاح والصيانة: أزل الزيوت والشحوم وما إلى ذلك جيدًا باستخدام منظف مناسب. أزل الأملاح والملوثات الأخرى باستخدام التنظيف بالماء العذب عالى الضغط. نظّف المناطق المتضررة جيدًا باستخدام أداة كهربائية حتى St 2 (لإصلاح البقع) أو بالصنفرة الكاشطة حتى Sa 2كحد أدني، ويفضل -Sa 2½ (ISO 8501) كSa 2٪

(۲۰۰۷:ایُحشن تحضیر السطح المُحسّن الأداء، کبدیل للتنظیف الجاف، یُمکن استخدام نفث الماء إلى 3-(WJ-2 (NACE) و WACE) و MACE/وقم (۷۱:۱۳)هرفت (۳۱:۱۳) استخدام درجة صدأ وامضة بحد أقصى FR-2(معيار فيرنا). حواف مُسنّنة إلى





المناطق السليمة. أزل الغبار عن البقايا. حشن شمك الطبقة حتى تصل إلى كامل سماكتها. على الأسطح المتآكلة بالحفر، قد تتطلب الكميات الزائدة من بقايا الملح نفث الماء عالي الضغط، أو الصنفرة الكاشطة الرطبة، أو الصنفرة الكاشطة الجافة، ثم الاستضافة بماء عذب عالي الضغط، ثم التجفيف، وأخيرًا الصنفرة الكاشطة الجافة مرة أخرى.

شروط التقديم:

يتم تطبيقه فقط على سطح جاف ونظيف بدرجة حرارة أعلى من نقطة الندي لتجنب التكثيف.

يُستخدم فقط في الأماكن التي يُمكن فيها تطبيق الطلاء وتجفيفه عند درجات حرارة أعلى من ١٠درجات مئوية/ ٥٠درجة فهرنهايت. يجب أن تكون درجة حرارة الطلاء نفسه

١٥درجة مئوية/ ٥٩درجة فهرنهايت أو أعلى. في الأماكن الضيقة، يُنصح بتوفير تهوية كافية أثناء التطبيق والتجفيف.

المعطف اللاحق: ملاحظات: وفقًا للمواصفات. .VFRNATEX HI-BUILD 46370

درجات حرارة التجوية/الخدمة: ينعكس الميل الطبيعى لطلاءات الإيبوكسي إلى التكلس عند التعرض الخارجي وتصبح أكثر حساسية للأضرار الميكانيكية والتعرض للمواد الكيميائية عند درجات الحرارة المرتفعة في هذا المنتج أيضًا.

سمك الفيلم/الترقق:

قد يُحدد بسمك طبقة مختلف عن الموضح حسب الغرض ومجال الاستخدام. سيؤدي ذلك إلى تغيير معدل الانتشار وقد يؤثر على وقت التجفيف وفترة وضع الطبقة الإضافية. يتراوح معدل

الجفاف الطبيعي بين 25و08 ميكرون/ 3.2-1مل.

فترات الطلاء الزائد:

الطلاء الخارجي:

فترات الطلاء الإضافية المرتبطة بظروف التعرض اللاحقة: إذا تم تجاوز الحد الأقصى لفترة الطلاء الإضافية، يكون من الضروري خشونة السطح لضمان التصاق الطبقات

قبل وضع الطبقة الإضافية بعد التعرض لبيئة ملوثة، قم بتنظيف السطح جيدًا باستخدام خرطوم مياه عذبة تحت ضغط عال واتركه حتى يجف.

تحل المواصفات محل أي فترات إرشادية للطلاء الخارجي موضحة في الجدول

البيئة	غمر						
سطح	اسطح المرت		20درجة مثوية 68)درجة فهرنهايت)		30درجة مثوية 86)درجة فهرنهايت)		
درجة الحرارة		اللأيولى		مین	الأعلى		الطيولي
		75ساعة		6ساعات	30د		£1.4ء

= NRغير مستحسن، = .Ext ممتد، = mدقيقة (دقائق)، = hساعة (ساعات)، = Dيوم (أيام)

الحد الأدنى (ينطبق في المقام الأول فقط على طلاءات الحاويات): 20دقيقة من وقت الوميض لـ 40ميكرون / 1.6مل من 7530 VERNADUR PRIMER عند الطلاء العلوي باستخدام طلاءات الحاويات المصممة أو الإيبوكسي أو البولي يوريثين أو الأكريليك أو أنواع .CR

لا ينطبق الحد الأدنى لفترة إعادة الطلاء إلا في حالة التهوية القسرية والتطبيق المناسب وإذا كان نظام الطلاء المكتمل جافًا تمامًا قبل تعرضه لبيئات عدوانية.

الحد الأقصى: الفاصل الزمني لإعادة الطلاء للخدمات غير الغمرية هو 24ساعة للأكريليك أو ،CRsو5 أيام لـ PUsولا شيء للإيبوكسي.

في حالة إعادة الطلاء لفترات طويلة، يلزم تنظيف السطح تمامًا لضمان التصاق الطبقات. يجب إزالة أي أوساخ أو زيوت أو شحوم باستخدام منظف مناسب، على سبيل المثال، ثم التنظيف بالماء العذب عالي الضغط. يجب إزالة الأملاح بخراطيم المياه العذبة. يجب أيضًا إزالة أي طبقة سطحية متدهورة نتيجة التعرض الطويل. قد يكون نفث الماء مفيدًا لإزالة أي طبقة سطحية متدهورة، وقد يحل أيضًا محل طرق التنظيف المذكورة أعلاه عند تنفيذها بشكل صحيح. استشر شركة VERNAللحصول على نصائح محددة في حال وجود أي شك.

> للتحقق من مدى كفاية جودة تنظيف السطح، قد يكون من المناسب إجراء رقعة اختبار. \_ - كاVERNADUR PRIMER 15300للاستخدام المهني فقط.

تحل صحيفة بيانات المنتج هذه محل تلك التي تم إصدارها مسبقًا. للاطلاع على التوضيحات والتعريفات ونطاق الاستخدام، يُرجى الاطلاع على "الملاحظات التوضيحية" المتوفرة على الموقع .www.hempel.com. الموقع المواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه لا تمثل سوى نتائج الاختبارات أو التجارب المُكتسبة في ظل ظروف مُراقبة أو مُحددة خصيصًا. يجب أن يُحدد المشتري و/أو المستخدم دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها للظروف الفعلية لأي استخدام مُراد للمنتجات المذكورة هنا.

يتم توريد المنتجات ونقديم جميع أشكال الدعم الفني وفقًا لشروط فيرنا العامة للمبيعات والتسليم والخدمة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً كتابيًا. يُخلي المصنع والبائع مسؤوليتهما، ويتنازل المشتري ونأو المستخدم عن جميع المطالبات التي تنطوي على أي مسؤولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، باستتناء ما هو منصوص عليه في الشروط العامة المذكورة، عن جميع النتائج أو الإصابات أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام المنتجات كما هو موصى به أعلاه، على الصفحة الخلفية أو غير ذلك

تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار وتصبح باطلة بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.